



COD: AMC0106

Tubo de retorno sistema diesel
 Ford Transit 2.2 11>
 Ref. BK3Q9K22AG




COD: AMC0107

Tubo de retorno sistema diesel
 Ford Ranger, Troller 3.2 5cil 13>20
 Ref. BB3Q9K022BH



COD: AMC0108

Tubo de retorno sistema diesel
 VW Amarok 2.0 10>12 Motor CDCA
 Ref. 03L130235M



COD: AMC0109

Tubo de retorno sistema diesel
 Range Rover Sport 2.7 Discover
 Ref. 1386505



COD: AMC0128

Tubo de retorno sistema diesel
 Mercedes Benz
 Ref. MBB 0928 402 045



COD: AMC0129

Tubo de retorno sistema diesel
 Sprinter
 Ref. MBB 646 070 11 32



COD: AMC0130

Tubo de retorno sistema diesel
 Range Rover Sport 2.7 Discover
 Ref. R75A01C014




COD: AMC0131

Tubo de retorno sistema diesel
 Amarok
 Ref. MBB 059 130 218AR



COD: AMC0205

Mangueira de retorno do reservatório de água do radiador
 Ecosport 2.0 13>21
 Ref. CN15 8C012 BC



COD: AMC0224

Mangueira de retorno do reservatório de água do radiador
 Ford Fusion 2.0 EcoBoost 13>15
 Ref. DG9Z8A365E / DG938A365EC



COD: AMC0225

Mangueira de retorno do reservatório de água do radiador
 Range Rover Evoque 2.0 16V Gasolina 12>15
 Ref. 8B081 LRO 24251



COD: AMC0226

Mangueira do vaso de expansão do radiador
 Freeland 2 Motor 3.2 Gasolina / Volvo 3.0/3.2 S60 11>16
 Ref. LR019341



COD: AMC0227

Mangueira do vaso de expansão do radiador
 Freeland 2 Motor 3.2 Gasolina
 Ref. LR006165



COD: AMC0228 (AMC0226 + AMC0227)

Kit de mangueira do vaso de expansão do radiador
 Freeland 2 Motor 3.2 Gasolina
 Ref. LR019341 + LR0061651



COD: AMC0229

Mangueira de entrada/retorno da flauta
 Fiat Strada 1.4 Flex 07>12
 Ref. LR019341 + LR0061651




COD: AMC0230

Manguera de entrada/retorno da flauta
Fiat Palio 1.0 16V Fire Gasolina 00>03



COD: AMC0231

Manguera de entrada/retorno da flauta
Fiat Linea 1.9 Todos



COD: AMC0232

Manguera de entrada/retorno da flauta
Fiat Linea 1.8 16V Todos



COD: AMC0233

Manguera de alimentação do módulo de combustível
VW Fox Flex 1.0/1.6 05>13



COD: AMC0234

Manguera para sistema de partida à frio
Fiat motor 1.6/1.8 16V E-Torq Todos



COD:ACT0189

45° com Anel 5/16" x 5/16"



COD: ACT0190

Reto 3/8" x 11mm




COD: ACT0191

Reto 5/16" x 4mm




COD:ACT0192

Reto 5/16" x 5/16"



COD: AKT0015M

Trava para Conector GM "Y»



COD: ASF0331

kit Reparo para Bico GDI
Toyota Corolla2.0 16V Flex 20>
Ref. 23250-24010



COD: ASD0092

Conector "T" retorno do injetor Hyundai HR/Kia
Ref. 28229873



COD: ASD0093

Kit Conector "T" e Conector "L" S10 2.8
Liso sem encaixe
Ref. 75.114.381T/75.114.381L



COD: ASD0094

Conector "T" para mangueiravdo injetor Piezzo
Ref. 0.445.116.059



COD: ASD0095

Conector "L" retorno do injetor Hyundai HR/Kia
Ref. 28229873